

## I SERVIZI OFFERTI DAL NOSTRO CENTRO DI TARATURA

[www.asit instruments.it](http://www.asit instruments.it)

[www.centrosit.it](http://www.centrosit.it)

### **in Piemonte Centro SIT n. 150**

Strada Antica di None 28/A


10043, Orbassano (Torino)

Tel. 011 9040296

Fax 011 9040389

e-mail: [info@asit instruments.it](mailto:info@asit instruments.it)

<b>GRANDEZZA</b>	<b>TARATURA DI:</b>		<b>ASIT</b>
<b><u>TEMPERATURA</u></b> (-30°C / 1100) °C	Termoresistenze	•	•
	Termocoppie	•	•
	Termometri digitali e catene di misura (sonda + lettore)	•	•
	Termometri a liquido		•
	Giunti di riferimento		•
	Caratterizzazione di forni, camere termiche e climatiche		•
	Registratori	•	•
Calibratori multifunzione (in misura e simulazione)	•	•	
<b><u>PRESSIONE</u></b> (in mezzo gassoso) (-1 - 70) bar	Manometri analogici ed a quadrante (per <i>P</i> assoluta o relativa)	•	•
	Manovacuumetri	•	•
	Trasduttori (per <i>P</i> assoluta o relativa) e barometri	•	•
	Trasmettitori con uscita in tensione o corrente	•	•
	Manometri digitali, indicatori e calibratori (per <i>P</i> assoluta o relativa)	•	•
<b><u>PRESSIONE</u></b> (in mezzo liquido) (4 - 1400) bar	Manometri analogici ed a quadrante	•	•
	Trasduttori	•	•
	Trasmettitori con uscita in tensione o corrente	•	•
	Manometri digitali, indicatori e calibratori	•	•
<b><u>BASSA PRESSIONE</u></b> (in mezzo gassoso) (0,5 - 1000) Pa	Manometri analogici (per <i>P</i> assoluta)	•	•
	Manometri digitali, indicatori e calibratori (per <i>P</i> assoluta)	•	•
	Vacuometri	•	•
	Trasmettitori con uscita in tensione o corrente	•	•
<b><u>UMIDITA' RELATIVA</u></b> (11 - 90) %UR (17 - 40) °C	Igrometri relativi	•	•
	Termoigrometri elettrici o meccanici	•	•
	Psicrometri	•	•
	Trasmettitori con uscita in tensione o corrente	•	•
	Catene termo-igrometriche	•	•
<b><u>MASSA</u></b> (0,001 - 100.000) g	Campioni di massa e pesi (0,001 - 30.000) g		•
	Caratterizzazione bilance nel campo (1 - 100.000) g		•

GRANDEZZA	TARATURA DI:	 SIT	ASIT
<b><u>ELETTRICHE</u></b> <b><u>in bassa frequenza</u></b>	Voltmetri analogici e digitali		•
	Pile campione e rif. di tensione di stato solido		•
	Alimentatori e Gen. di tensione cc e ca		•
	Trasformatori di tensione		•
	Amperometri analogici e digitali		•
	Pinze amperometriche		•
	Generatori di corrente cc e ca		•
	Trasformatori di corrente		•
	Resistori campioni, Resistenze a decade shunts		•
	Ohmmetri analogici e digitali		•
	Megaohmmetri analogici e digitali		•
	Wattmetri analog./dig. mono/trifase in cc e ca		•
	Analizzatori di rete		•
	Contatori e Frequenzimetri		•
	Oscillatori ed Oscilloscopi		•
	Tester analogici e Multimetri		•
Calibratori		•	

Tutte le tarature vengono effettuate utilizzando campioni riferibili al SI mediante una catena continua e documentabile di confronti.

Il nostro personale è in grado di eseguire tarature con rilascio di certificazione ASIT presso i Vostri stabilimenti.

A completamento del servizio, possiamo fornire certificati di taratura DKD (Ente tedesco equivalente al SIT, la cui certificazione è riconosciuta in tutta Europa) per misuratori di portata (in aria e liquido) ed anemometri.

### **VENDITA DI STRUMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA**

**MISURATORI ANALOGICI E DIGITALI, TRASDUTTORI, CALBRATORI, PER LE VOSTRE MISURE IN LABORATORIO O SUL PROCESSO, DI TEMPERATURA, PRESSIONE, UMIDITA', LIVELLO E PORTATA.**