

I SERVIZI OFFERTI DAI NOSTRI CENTRI DI TARATURA

www.asit instruments.it

in Piemonte Centro SIT n. 150

Strada Antica di None 28/A

10043, Orbassano (Torino)

Tel. 011 9040296

Fax 011 9040389

e-mail: info@asit instruments.it

in Veneto Centro SIT n. 112

Via della Libertà 12


Parco Scientifico Tecnologico

30175, Venezia Marghera

Tel.041 5093060 - Fax 041 5093106

e-mail: asitve@euro-link.it

GRANDEZZA	TARATURA DI:	 SIT	ASIT
TEMPERATURA (-80°C / 1100) °C	Termoresistenze	•	•
	Termocoppie	•	•
	Termometri digitali e catene di misura (sonda + lettore)	•	•
	Termometri a liquido		•
	Giunti di riferimento		•
	Caratterizzazione di forni, camere termiche e climatiche		•
	Registratori	•	•
	Calibratori multifunzione (in misura e simulazione)	•	•
PRESSIONE (in mezzo gassoso) (0,014 - 70) bar	Manometri analogici ed a quadrante (per <i>P</i> assoluta o relativa)	•	•
	Manovacuumetri		•
	Trasduttori (per <i>P</i> assoluta o relativa) e barometri	•	•
	Trasmittitori con uscita in tensione o corrente	•	•
	Manometri digitali, indicatori e calibratori (per <i>P</i> assoluta o relativa)	•	•
PRESSIONE (in mezzo liquido) (1 - 1400) bar	Manometri analogici ed a quadrante	•	•
	Trasduttori	•	•
	Trasmittitori con uscita in tensione o corrente	•	•
	Manometri digitali, indicatori e calibratori	•	•
BASSA PRESSIONE (in mezzo gassoso) (0,0001 - 14) mbar	Manometri analogici (per <i>P</i> assoluta o relativa)		•
	Manometri digitali, indicatori e calibratori (per <i>P</i> assoluta o relativa)		•
	Vacuometri		•
	Trasmittitori con uscita in tensione o corrente		•
UMIDITA' RELATIVA (10 - 90) %UR (10 - 85) °C	Igrometri relativi		•
	Termoigrometri elettrici o meccanici		•
	Psicrometri		•
	Trasmittitori con uscita in tensione o corrente		•
	Catene termo-igrometriche		•
MASSA (0,01 - 30000) g	Campioni di massa e pesi (0,01 - 20000) g		•
	Caratterizzazione bilance nel campo (1 - 30000) g		•

GRANDEZZA	TARATURA DI:	 SIT	ASIT
ELETTICHE <i>in bassa frequenza</i>	Voltmetri analogici e digitali	•	•
	Pile campione e rif. di tensione di stato solido	•	•
	Alimentatori e Gen. di tensione cc e ca	•	•
	Trasformatori di tensione		•
	Amperometri analogici e digitali	•	•
	Pinze amperometriche	•	•
	Generatori di corrente cc e ca	•	•
	Trasformatori di corrente		•
	Resistori campioni, Resistenze a decade shunts	•	•
	Ohmmetri analogici e digitali	•	•
	Megaohmmetri analogici e digitali		•
	Wattmetri analog./dig. mono/trifase in cc e ca		•
	Analizzatori di rete		•
	Contatori e Frequenzimetri		•
	Oscillatori ed Oscilloscopi		•
	Tester analogici e Multimetri	•	•
Calibratori	•	•	

Tutte le tarature vengono effettuate utilizzando campioni riferibili al SI mediante una catena continua e documentabile di confronti.

Per le grandezze: bassa pressione, umidità relativa e massa è in corso la procedura di accreditamento SIT.

Il nostro personale è in grado di eseguire tarature con rilascio di certificazione ASIT presso i Vostri stabilimenti.

A completamento del servizio, possiamo fornire certificati di taratura DKD (Ente tedesco equivalente al SIT, la cui certificazione è riconosciuta in tutta Europa) per misuratori di portata (in aria e liquido) ed anemometri.

VENDITA DI STRUMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

MISURATORI ANALOGICI E DIGITALI, TRASDUTTORI, CALBRATORI, PER LE VOSTRE MISURE IN LABORATORIO O SUL PROCESSO, DI TEMPERATURA, PRESSIONE, UMIDITA', LIVELLO E PORTATA.